

FORWARD
 FACE AVANT
 AVANTI
 VORAUS-RICHTUNG
 PARTE DELANTERA

Important. Avant de percer, vérifier si le gabarit est à la bonne échelle si chaque trait mesure bien la dimension indiquée. En cas d'écart, utiliser les dimensions indiquées en chiffres sur le gabarit.


Attenzione. Prima di forare, assicurarsi che le linee indicate su questo modelli corrispondano con esattezza alle dimensioni specificate. Se ci sono discrepanze, usare le dimensioni specificate.

CAUTION
 Take dimensions by your exact measure. The coordinates on this sheet are sometimes not exact, because of elasticity.

Achtung. Vor dem Bohren prüfen, ob die auf dieser Schablone gezeigten Linien mit den tatsächlichen, spezifizierten Abmessungen übereinstimmen. Bestehen Unterschiede, nach den spezifizierten maßen arbeiten.

Advertencia. Antes de proceder a taladrar, comprobar que las líneas indicadas en esta plantilla corresponden exactamente a las dimensiones especificadas. En caso de diferencia, utilizar las dimensiones especificadas.

MTZ303383



TEMPLATE FOR DRILLING
 GABARIT DE PERCAGE
 MODELLO PER FORARE
 BOHRSCHABLONE
 PLANTILLA DE TALADRO

2kw RADAR ANTENNA UNIT
 ANTENNE RADAR 2kw
 UNITÀ ANTENNA RADAR 2kw
 2kw RADARANTENNEN-EINHEIT
 UNIDAD DE ANTENA RADAR 2kvatios

Dimensions in inches (mm)
 Dimensions en pouces (mm)
 Dimensioni in pollici (mm)
 Maße in Zoll (mm)
 Dimensiones en pulgadas (mm)

CABLE ACCESS
 PASSAGE RESERVE
 AUX CABLES
 ACCESSO CAVO
 KABELZUGANG
 A CESO CABLE

Drill 5 holes
 Percer 5 trous
 Praticare 5 fori
 5 Löcher bohren
 Taladrar 5 agujeros

Center of radome : dia. 17.72"
 Centre du radome : dia. (450mm)
 Centro dal radomo : dia.
 Radom-Mitte : Durchm.
 Centro del radomo : diá.